

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: 5.5. Sustitución de vidrios



Foto 2: Reparación de puerta de madera (cambio de visagras, pasador, lijado, colocación de pintura)



Foto 3: Sustitución cielo falso



Foto 4: Reparación de pared de cartoncillo por pared de tablayeso



Foto 5: 5.5. Sustitución de vidrios



Foto 6: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 11.2. Sustitución de barandas de metal



Foto 8: 11.2. Sustitución de barandas de madera por barandas de metal



Foto 9: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 10: 7.1. Sustitución de canal de metal por canal de metal



Foto 11: 7.1. Sustitución de canal de metal



Foto 12: 7.3. Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 14: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 16: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 18: 10.2. Sustitución de accesorios en inodoro (tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: 10.5. Sustitución de lavamanos



Foto 20: 10.6. Sustitución de llave en mingitorio



Foto 21: Sustitución de contrallave en lavamanos e inodoros



Foto 22: Sustitución de contrallave en lavamanos e inodoros



Foto 23: Sustitución de grifo en lavamanos



Foto 24: 20.10. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 25: 21.4. Sellado de grietas y fisuras en muro




Foto 26: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 27: 6.1. Reparación de piso de torta de concreto



Foto 28: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 29: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 30: 14.9. Sustitución de tubería línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA CASTALIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0043-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 31: 14.11. Sustitución de llave de cheque



Foto 32: 18.5. Sustitución de accesorios deposito de agua



Foto 33: 16.1. Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

