

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0028-42	FECHA:	3/11/2025



Foto 1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Ixchiguan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0028-42	FECHA:	3/11/2025



Foto 6: sustitución de inodoro, lavamanos y migitorio



Foto 7: reparación de muro perimetral de block



Foto 8: reparación de planchas de concreto de patio



Foto 9: sustitución de planchas de metal de tres hornillas




Foto 10: sustitución de chimeneas de metal



Foto 11: sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--