Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1010-43	FECHA:	12/03/2025

Foto 1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en el modulo de aulas.

Foto 2 Sustitución de Chapa en el modulo de aulas.

Foto 3: Sustitución de puerta,en el modulo de aulas.

Foto 4: Sustitución de piso granito por ceramico en el modulo de aulas.

Foto 5: Sustitución de canal de pvc, en el modulo de aulas.



Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal, en el modulo de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO HONDO CONSEJO EDUCATIVO RIO BLANCO SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, S. M.

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1010-43	FECHA:	12/03/2025

Foto 7 Pintura en muros en exteriores e interiores, en el modulo de patio.

Foto 8 Sustitución de focos ahorradores, en el modulo de aulas.

Foto 9 Sustitución de inodoros, en el modulo de sanitarios.

Foto 10 Sustitución de deposito de agua 1700 lt, en el modulo de sanitarios.

Foto 11 Sustitución de puerta, en el modulo de sanitarios.



Foto 12 Reparación de tubo hg y malla galvanizada, en el modulo de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RÍO HONDO CONSEJO EDUCATIVO RÍO BLANCO SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, S. M.

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1010-43	FECHA:	12/03/2025

Foto 13 Reparación de tubo hg y malla galvanizada, en el modulo de patio.

Foto 14 Reparación de tubo hg y malla galvanizada, en el modulo de patio.

Foto 15 Sustitución de deposito de agua 1000 lt, en el modulo de cocina.

Foto 16

Foto. 17

Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la primera de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO RÍO HONDO CONSEJO EDUCATIVO RÍO BLANCO SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Públic

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO HONDO RIO BLANCO, S.M.