

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEBRACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1791-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA POR TROQUELADA



SUSTITUCION DE LAMINA ACANALADA POR TROQUELADA



REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE AULA



REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE AULA



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO EN EL AULA



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEBRACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1791-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO EN COCINA



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR CERAMICO EN COCINA



MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL CAMBIO DE LAMINA,PINTURA,TUBO EN LA PARTE INFERIOR, PUERTA DE AULA



MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL CAMBIO DE LAMINA,PINTURA,TUBO EN LA PARTE INFERIOR,PUERTA DE AULA



INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEBRACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1791-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA



INSTALACION DE AZULEJO EN MUEBLE DE COCINA



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS CAMBIO DE TUBO, LAMINA Y PINTURA EN LA PARTE INFERIOR



MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS CAMBIO DE TUBO, LAMINA Y PINTURA



SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO LLAVE Y TUBO DE ABASTO




SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE INODORO LLAVE Y TUBO DE ABASTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manley
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUEBRACHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1791-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2025



SUSTITUCION DE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL DE EL AULA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL DE EL AULA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

