

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0006-43	FECHA:	30/05/25



Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada en cocina (por mal estado)



Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada en los sanitarios (por mal estado)



Sustitución de puerta de madera por metal en aula 1



Sustitución de puerta de lamina por metal en cocina.



Sustitución de 5 ventanas de madera por ventanas de metal.



Mantenimiento total a 2 puertas de metal (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0006-43	FECHA:	30/05/25



Mantenimiento a 4 balcones de la aula 2 y 3 (lijado y pintura)



Reparación de piso torta de concreto en los corredores.



Sustitución de piso de cemento por piso cerámico antideslizante en cocina.



Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en aula 1.



Sustitución de pila en cocina.



Sustitución de plancha de 3 hornillas en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

 ORATORIO, SANTA ROSA



 FIRMA Y SELLO DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO

 DIRECCION

 06-06-0006-43

 CASERIO LA ESPERANZA

 ORATORIO, SANTA ROSA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza
ESTABLECIMIENTO:	06-06-0006-43	FECHA:	30/05/25



Implementación de depósito de agua en cocina.





Implementación de chimenea con tubos de metal y campana.



Implementación de azulejo en cocina.



Reparación de repello y cernido de pared de cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público