

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Tanque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0009-45	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación piso de torta de concreto



Foto 1 sustitución de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso cerámico




Foto 1: Reparación de repello y cernido en paredes



Foto 2: Reparación de repello y cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público