



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Curvina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0084-46	FECHA:	13/03/2025



Mantenimiento de portón de metal (lijado, pintura, soldadura)



Sustitución de estructura de soporte madera por metal



Implementación de losa en los servicios sanitarios



Sustitución de puertas de los servicios sanitarios de madera por puertas pvc



Sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios



Se solicita el levantado de block ya que es un area que el salitre daña y oxida los metales y los pudre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Butaguan

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

