

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CUYOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN CAÑAVERALES ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-02-0022-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Suministro de mesa de trabajo de concreto de 4.00 x 0.60 revestida de azulejo + espacio para ollas



FOTO 2: Suministro de división de módulo de aulas con estructura de tabla yeso ancho: 0.10



FOTO 3: Elevación de estructura portante de metal con levantado de muro h: 0.40 (2 hiladas)



FOTO 4: Reparación de muro perimetral h: 1.50 de levantado (incluye columnas y soleras) + tubos galvanizados 2" + malla galvanizada calibre 12 de 2" x 2" h: 1.00



FOTO 5: Aplicación de pintura en fachada principal de escuela y muros interiores y exteriores



FOTO 6: Suministro de mesa de trabajo de concreto de 4.00 x 0.60 revestida de azulejo + espacio para ollas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NORMA M Veliz P

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

