

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM B-16	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0024-43	FECHA:	6/03/2025



FOTO 1: Sustitución de inodoros en módulo de servicios sanitarios



FOTO 2: Suministro de bajadas pluviales de 6"



FOTO 3: Sustitución de tanque elevado de 750 lt por tanque elevado de 1100 lt



FOTO 4: Sustitución de estructura de techo de lámina + suministro de losa de patio t: 0.05




FOTO 5: Suministro de gabinete de cocina + colocación de azulejo y piso cerámico



FOTO 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

SEAP

Firma y sello del Presidente de



Proyecto

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

