

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LÍNEAB-16	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B-16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-21-0024-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Sustitución de inodoros en módulo de servicios sanitarios




Foto 2: Suministro de bajada pluvial de 6"



Foto 3: Sustitución de tanque elevado de 750 lt. Por tanque elevado de 1100 lt.



Foto 4: Sustitución de estructura de techo de lámina + suministro de losa de patio



Foto 5: Suministro de gabinete de cocina + colocación de azulejo y piso cerámico




Foto 6: Sustitución de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

