

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AV. 2-44 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-1875-42	FECHA:	7/12/2025




FOTO 1 : SUMINISTRO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL POR PUERTA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO Y NIVELACIÓN DE LOSA DE PATIO




FOTO 6 : SUSTITUCIÓN DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--