

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04-2033-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO



FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP + SIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

