

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04- 2033-43	FECHA:	7/12/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
