

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN BERNARDINO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL JARDÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-04- 2033-43	FECHA:	23/12/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 6 AULAS INCLUYE PSP+SIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento

[Firma]
CONSEJO EDUCATIVO
CANTÓN EL JARDÍN
SAN BERNARDINO, SUCHITEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Firma]
DIRECCIÓN
CANTÓN EL JARDÍN
San Bernardino, Suchitepéquez