

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EDIFICIO IEBC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-07-2658-42	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Sustrucción de accesorios de inodoros



FOTO 2: Suministro de pila de concreto de 2.20 x 1.00




FOTO 3: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores




FOTO 4: Sustrucción de piso, por piso cerámico




FOTO 5: Suministro de estufa rural de ladrillo de 1.20 x 0.80 (incluye chimenea)



FOTO 6: Sustrucción de piso, por piso cerámico, Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

