

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ.	MUNICIPIO:	SAN LORENZO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EDIFICIO IEBC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2658-42	FECHA:	20/12/2025.



FOTO 1: Sustitución de accesorios de inodoros.



FOTO 2: Suministro de pila de concreto de 2.20 x 1.00




FOTO 3: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



FOTO 4: Sustitución de piso, por cerámico.




FOTO 5: Suministro de estufa rural de ladrillo de 1.20 x 0.80 (incluye chimenea).



FOTO 6: Sustitución de piso, por cerámico, aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

