

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	




Foto 1: Suministro de puerta de metal



Foto 2: Suministro de balcones de metal




Foto 3: Suministro de ventanas



Foto 4: Suministro de repello y cernido




Foto 5: Suministro de repello y cernido



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Chocola

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	




Foto 7. Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 8. Mantenimiento a barandas de metal




Foto 9. Mantenimiento de barandas de metal




Foto 10. Reparación de tubos HG y malla galvanizada




Foto 11. Reparación de tubo Hg y malla galvanizada



Foto 12. Reparación de tubo Hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

