

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 7: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 8: Reparación o sustitución de azulejos en los baños.



Foto 9: Sustitución de lámparas.




Foto 10: Sustitución de interruptores.



Foto 11: Suministro de depósito de agua 1000 lt



Foto 12: Aplicación de repello en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vasquez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Mantenimiento de estructura



Foto 2: Sustitución de chapa




Foto 3: Sustitución de balcones de madera por metal hierro



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico modulo de baño



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vasquez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

