

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                 |                                |                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ                                   | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO JOCOPILAS                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-09-0230-43                                   | FECHA:                         | 11/08/2025                                                   |



Foto 7: Se procedió a retirar las puertas para realizar mantenimiento, que incluyó cepillado y pintado, devolviéndoles su aspecto original y prolongando su durabilidad.



Foto 8: Se instaló azulejo y piso antideslizante en los baños para mayor seguridad y facilidad de limpieza.



Foto 9: Se reemplazaron las lámparas antiguas por nuevas, renovando la iluminación del espacio.




Foto 10: Se retiró el interruptor dañado para evitar riesgos de seguridad, especialmente para los niños.



Foto 11: Se priorizó la instalación de un tanque elevado para evitar accidentes con el depósito de agua.



Foto 12: Se repallaron los muros interiores y exteriores de los sanitarios para facilitar la limpieza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Guana Vásquez Vásquez*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                                                 |                                |                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ                                   | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO JOCOPILAS                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-09-0230-43                                   | FECHA:                         | 11/08/2025                                                   |



Foto 1: Se procedió a reparar la puerta para garantizar una mayor seguridad y prevenir posibles incidentes.



Foto 2: Se procedió a reemplazar la chapa para aumentar la seguridad y prevenir posibles incidentes de acceso no autorizado.




Foto 3: Se mandaron a fabricar nuevas ventanas de metal para brindar mayor seguridad y protección.



Foto 4: Se realizó mantenimiento a los balcones para garantizar su estabilidad y seguridad.



Foto 5: Se procedió a preparar el área para la colocación del piso de concreto, asegurando una base sólida y nivelada.



Foto 6: Hemos eliminado las manchas en las paredes del baño, el espacio se siente más fresco y limpio. La renovación aporta una sensación de bienestar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luana Vósquez Vósquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

