

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	21/08/2025



Foto 7: Se pintaron las puertas para protegerlas y darles mayor durabilidad.



Foto 8: Ahora los baños cuentan con azulejo y piso adecuados, lo que facilita la limpieza y brinda un entorno más higiénico para los niños.



Foto 9: Las aulas cuentan con mejor iluminación, lo que favorece un entorno óptimo para el desarrollo estudiantil y el aprendizaje.



Foto 10: Se reemplazó el interruptor dañado, lo que garantiza una mayor seguridad para los niños.




Foto 11: Se instaló un tanque elevado para asegurar un suministro de agua constante y adecuado para el uso higiénico de los niños.



Foto 12: Se repello las paredes para mejorar la limpieza y el confort en el área de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vásquez Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LOLEMI, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0230-43	FECHA:	21/08/2025



Foto 1: Se reparó la puerta para mejorar la seguridad, prevenir incidentes y darle mayor durabilidad."




Foto 2: Se reemplazó la chapa antigua por una nueva para mejorar la seguridad y el funcionamiento de la puerta.



Foto 3: Se instalaron ventanas nuevas para mejorar la seguridad y la presentación del espacio.




Foto 4: Se realizó el mantenimiento la ventana debido a que había sufrido daños por golpes, probablemente causados por su ubicación cerca del campo.



Foto 5: Se colocó piso de concreto para brindar un entorno más limpio y seguro, promoviendo el bienestar de los niños.



Foto 6: Se pintaron las paredes para crear un entorno más limpio y agradable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vásquez Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

