Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA BARRIOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barrios II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 10- 0004 - 42	FECHA:	14 de agosto 2025

Foto 1:Cubierta de lámina troquelada calibre 28, presenta perforaciones y ondulaciones debido a instalaciones inadecuadas. La estructura de sujeción está compuesta por costaneras galvanizadas milimétricas, con empalmes incorrectos en zonas críticas.

Foto 2: Instalaciones eléctricas inadecuadas, incluyendo cableado deficiente, alturas incorrectas de tomacorrientes y colocación inadecuada de apagadores.



Foto 3: Pila para el lavado de alimentos previa a su preparación, en condiciones higiénicas inadecuadas.



Foto 4: Instalaciones hidráulicas inadecuadas; tuberías que conducen a los depósitos o tinacos (Rotoplas) y dos bombas de agua expuestas.





Planta de cocina Escala 1:50

Foto 5: Sustitución de estructura rural para mejorar la funcionalidad de la cocina, conforme a un diseño arquitectónico adecuado.



Foto 6: Susitución de balcones por persiana metalica. Tendra la funcionabilidad para despacho de los alimentos de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS II CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACION San Antonio, Suchitepéquez

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS II DIRECCIÓN SAN ANTONIO, SUCH.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público