Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BARRIOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0022-43	FECHA:	05/05/025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte metal por metal costanera 2x3

Foto 2: sustitución de lamina troquelada Aluzinc calibre 26

Foto 3: Sustitución pila por pila de concreto investida de azulejo de 2 lavadero 1.00 x 0.80 x 1.70

Foto 4: Sustitución de puertas de metal por puetas de metal 1.00 x 2.00



Foto 5: Sustitución de porton de lamina por porton de metal corredizo 3.60 x 2.50

Foto 6: Mantenimiento a estructura de porton de metal 3,60 x 2,50

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIOS II SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ DIRECCIÓN

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público