

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0061-41	FECHA:	24/12/2025




LEVANTO DE MURO DE BOLCK + REFUERZO DE COLUMNA DE CONCRETO PARA ELEVAR EL NIVEL DE TECHO Y SU PENDIENTE



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INT/EXT



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE



NIVELACION CON LEVANTAMIENTO DE MURO PARA LA PENDIENTE DEL TECHO



CERRAMIENTO DE VENTANAS CON LEVANTADO DE MURO DE BLOCK



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE MADERA POR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rev. Eud.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

