Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BARRIOS I SECTOR IV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I SECTOR IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0066-41	FECHA:	22/9/2025

Foto 1: Sustitución de depósito de agua 2500 lts



Foto 2: Sustitución de bomba de agua

Foto 3: Sustitución de llave de chorro (incluye: chorros Ø 1/2", permatex, teflón)



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye; levantado de block, ladrillo tayuyo, cemento, arena y chimenea; dimensiones: 1.20 m largo x 1.00 m de ancho



Foto 5: Mantenimiento de puerta de ingreso de 0.91 m x 2.60 m, incluye (Colocación de chapa Yale, lijar, cepillar y aplicar dos manos de pintura anticorrosivo)

Foto 6: Levantado de muro: Suministro de materiales para levantado de muro y arrisotriamiento de levantado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. ALDEA BARRIOS I SECTOR IV
CONSEJO EDUCATIVO
San Antonio, Such.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
Aldea Barrios I Sector IV
San Antonio, Suchitepéquez