

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ANTIGUO BENEFICIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0239-43	FECHA:	10 de octubre del 2025




Foto1: (sustitución de lamina troquelada).



Foto 2: (suministro de ventana pvc.).



Foto 3 : Sustitución de cielo falso, sustitución de plafoneras y focos led.




Foto 4: Mantenimiento de Porton principal.



Foto 5: Sustitución de alambre de seguridad (RAZOR)



Foto 6. Sustitución de Canal de metal + tubería pvc. Para bajadas de aguas pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

