

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Antonio Suchitepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR JAIME DOMINGUEZ DE LEON BARRIO EL MERENGUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonquín II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0257-43	FECHA:	05 de mayo de 2025



Foto 1: Puerta de ingreso tipo reja en mal estado, por factor tiempo y uso.



Foto 2: Estructura de sujeción de madera inadecuado y deteriorada por factor tiempo. La cubierta de lámina zinc presenta perforaciones en varios puntos.



Foto 3: Inadecuada colocación de block sobre solera corona



Foto 4: Sustitución de estructura de sujeción metálico y cubierta tipo zinc



Foto 5: Hechura e instalación de ventanas para eliminar el nylon negro que genera calor en el ambiente. También se aplicará pintura en balcones existentes.



Foto 6: Sustitución de accesorios de 7 sanitarios lavables (flote, sapito, válvula de llenado y tapadera).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan el exceso de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director

