

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-1740-42	FECHA:	4/08/2025




Foto 1: Se realizara la sustitución de estufa rural + plancha de metal y chimenea de concreto



Foto 2: Se realizara la repacion de piso de concreto en pasillo




Foto 3: Sustitución de pila por pila fabricada de concreto más revestimiento de azulejo.



Foto 4: Se realizara el suministro de mueble de concreto para preparacion de alimentos como tambien gabinete aereo



Foto 5: Se realizara la sustitución de maya por continuidad de muro de block



Foto 6: se realizara la sustitucion de portón de metal existente por portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ.

Carde. Lario

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

