

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2194-45	FECHA:	4/05/2025



sustitucion de puerta de metal por puerta de metal de 80 por 2.00 mts




Reparacion de porton. Pintado y lijado



Instalacion de energia electrica



Levantado de muro perimetral



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITO DE AGUA



Sustitucion de piso de granito por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X A.V.I.L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

