

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-11-0272-43	FECHA:	5/05/2025




Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2: Aplicación de impermeabilizante en losa, Sustrucción de pila, por pila de concreto de 2 lavaderos de 2.00 x 3.00




Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores de aulas



Foto 4: Sustrucción de canal de metal




Foto 5: Sustrucción de piso, por piso cerámico antideslizante en área de corredor




Foto 6: Sustrucción de piso, por piso cerámico en módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público