

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Miguel Panan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Veracruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0272-43	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.




Foto 2: Impermeabilización de losa, reparación de cocina.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas.



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: sustitución de torta de concreto.




Foto 6: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

