

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SALON COMUNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-2705-42	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2025




Foto 1: Referencia renglón 1.1 (reparacion y mantenimiento de puerta de metal).



Foto 2: Referencia renglón 1.2, 1.3, 1.8 (suministro de balcón de metal, ventana de pvc, + estructura metalica para cubri vano de ventana).




Foto 3: Referencia renglón 1.4, 1.5 y 1.9 (suministro de balcon de metal, ventana de pvc. + estructura metalica para cubrir vano de ventana).




Foto 4: Referencia renglón 1.6, 1.7, 1.93, 1.94 (sustitución de chimenea de metal, remate lateral de lamina lisa calibre 26, sustitución de polletón, y sustitución de plancha de metal x parrilla de metal).



Foto 5: Referencia renglón 1.91 (suministro de gabinete plancha fundida de concreto en "L" con fosa de lavatrastos + azulejo).




Foto 6: Referencia renglón 1.92 (suministro de gabinete, plancha de concreto fundido, incluye azulejo).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN GABRIEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SALON COMUNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-12-2705-42	FECHA:	06 DE AGOSTO DEL 2025




Foto 7: Referencia renglón 2.5 (sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico antideslizante)



Foto 8: Referencia renglón 1.98 y 1.99 (pintura, limpieza y resanado de paredes, + sustitución de piso de torta de cemento, por piso cerámico).




Foto 9: Referencia renglón 2.1 y 2.2 (Mantenimiento de puertas de metal + pintura, limpieza y resanado de paredes y cenefa, incluye mano de obra).




Foto 10: Referencia renglón 2.3 y 2.4 (sustitución de tasas sanitarias para niños y para maestras).



Foto 11: Referencia renglón 2.5 (sustitución de piso de torta de cemento x piso cerámico antideslizante).




Foto 12: Referencia renglón 3.1, 3.2 y 3.3 (suministro de estructura metálica tipo tijera de soporte de techo a 2 aguas, + pintura, limpieza, resanado de paredes y cenefa, + remozamiento de porton de metal de).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
SAN GABRIEL, S.C.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS