

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0007-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta por piso cerámico en aulas y pasillos



Foto 2: Suministro de azulejo para revestimiento de pila de concreto interior y exterior de 2.5x1.5 mt




Foto 3: Suministro de balcones de metal



Foto 4: Suministro de canales de agua pluvial de metal más pescantes



Foto 5: Suministro de bajadas de agua pluvial con tubo de Ø4"



Foto 6: Sustrucción de puertas de metal existente por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---