Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0007-43	FECHA:	16/03/2026

Foto1: Sustitución de piso de torta por piso cerámico en aulas y pasillo

Foto 2: Suministro de azulejo para revistimiento de pila de concreto interior y exterior de 2.5x1.5 mt



Foto 3: suministro de balcón de metal

Foto 4: Suministro de canales de agua pluvial de metal mas pescantes

Foto 5: Suministro de bajada de agua con tubo de 04"



Foto 6: Sustitución de puertas de metal existente por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Sac M.
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
CASERIO
SAN ANTONIO
LAS FLORES
CHICACAO, SUCH.