

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0007-43	FECHA:	16/03/2026



Foto1: Sustitución de piso de torta por piso cerámico en aulas y pasillo




Foto 2: Suministro de azulejo para revestimiento de pila de concreto interior y exterior de 2.5x1.5 mt




Foto 3: suministro de balcón de metal




Foto 4: Suministro de canales de agua pluvial de metal mas pescantes




Foto 5: Suministro de bajada de agua con tubo de 04"



Foto 6: Sustitución de puertas de metal existente por puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Macario Sae M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

