

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 5-39 ZONA 1 JV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0013-45	FECHA:	30/05/2025




Foto 1: Sustitución de canal de metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial



Foto 2: Sustitución de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial



Foto 3: Sustitución de canal metal por metal y reparación de bajadas de agua pluvial



Foto 4: Sustitución de lámpara tipo LED




Foto 5: Sustitución de lámpara



Foto 6: Sustitución de gradas por rampa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---