

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0033-45	FECHA:	15/02/2026



Foto1: Se realizara el cambio de estructura de techo + la sustitución de cubierta de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios 1.00X2.00 MTS




Foto 3: Sustitución de chapas de puertas de aulas




Foto 4: Suministro de balcon para ventanas PVC



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto




Foto 6: Sustitución de inodoros en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL PITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0033-45	FECHA:	15/02/2026




Foto1: Sustitución de azulejos en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico en aulas



Foto 3: Mejoramiento de altura de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de cableado eléctrico por cable No. 10



Foto 5: Aplicación de repello en área de cocina




Foto 6: Aplicación de repello en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---