

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON SAN BARTOLO MIXPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BARTOLO MIXPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0289-42	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en cocina



Foto 2: Sustitución de electromaya por continuación de muro de block



Foto 3: Resvestimiento de azulejo en mueble de cocina



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Foto 5: Reparación y mantenimiento a puertas de metal (incluye cepillado lijado + aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de chimenea de congre en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--