

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Chicacao
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón San Bartolo Mixpillá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Bartolo Mixpillá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0289-43	FECHA:	20/08/2025



Foto1: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en cocina



Foto 2: Sustitución de Electromaya por continuación de muro de Block



Foto 3: Revestimiento de azulejo en mueble de cocina



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto





Foto 5: Reparación y mantenimiento a puertas de metal (incluyendo cepillado y aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

