

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR BRISAS DEL MOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1165-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Sustitución de losa de concreto



Foto 2: Sustitución de losa de concreto




Foto 3: Suministro de electromalla con tubo galvanizado



Foto 4: Sustitución de losa de concreto




Foto 5: Suministro de cubierta de techo para protección de área de pila



Foto 6: Suministro de cubierta de techo para protección de área de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

