

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM REPÚBLICA DE COLOMBIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CONCEPCIÓN CHINÁN SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-1702-42	FECHA:	9/09/2025




Foto 7: Referencia renglon 1.12 (suministro de puerta de metal con chapa yale).



Foto 8: Referencia renglon 1.13 y 1.14 (suministro de ventanas de pvc, y balcones de metal)




Foto 9: Referencia renglon 2.1 (suministro de de chapa)



Foto 10: Referencia renglon 2.2 (reparacion de puerta de metal).



Foto 11: Referencia renglon 3.1 (sustitución de columnas de concreto armado)



Foto 12: Referencia renglon 3.2, y 3.3 (suministro de estructura metalica de soporte de techo + lamina troquelada calibre 26, y sustitución de porton de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

