

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ORIENTE COYOLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0010-45	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina existente por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Se instalara el suministro de puerta de metal + suministro de cortina enrollable de metal.



Foto 3: Se realizara la instalación de piso ceramínico en cocina como la elaboración de muebles de trabajo de concreto con revestimiento de azulejo.



Foto 4: Se relizara la sustitución de estufa rural por estufa rural en area de cocina.




Foto 5: Se realizara la sustitución de de inodoros en servicios sanitarios



Foto 6: Se realizara la sustitución de lavamanos de concreto por lavamanos de concreto + instalacion de tres grifos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Bosa Segura 2025</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ORIENTE COYOLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0010-45	FECHA:	28/08/2025




Foto 1: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS



Foto 2: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS




Foto 3: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS



Foto 4: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS



Foto 5: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS



Foto 6: SE REALIZATRA LA SUSTITUCIÓN TIPO BALANCIN POR VENTANAS PVC EN MODULOS DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. Ose. Jacinto Z.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

