

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL TESORO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0011-45	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Se realizará la reparación de muros en área de cocina



Foto 2: Se realizará la sustitución de estufa rural en área de cocina



Foto 3: se realizará la sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Se realizará el suministro de mueble de preparación de alimentos en área de cocina




Foto 5: Se realizará la aplicación de repello en muros de cocina



Foto 6: Se realizará la reaparición de repello y cernido en muros de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

