

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0022-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: sustitución de piso de tortas de concreto por piso cerámico



Foto 2: sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte por de madera por estructura de metal



Foto 4: Sustitución de polleton de cocina por estufa rural con chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de cerramiento de lamina existente por continuación de levantado de muro de block



Foto 6: sustitución de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD LAS MARIAS
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y sello Director Centro Educativo Público
COMUNIDAD LAS MARIAS