

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS MARIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0022-43	FECHA:	



Foto1: sustitución de piso de tortas de concreto por piso cerámico



Foto 2: sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte por de madera por estructura de metal




Foto 4: Sustitución de polleto de cocina por estufa rural con chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de cerramiento de lamina existente por continuación de levantado de muro de block



Foto 6: sustitución de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y totalizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

