

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☒ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | PATULUL            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUN          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-14-0334-43 | FECHA:                         | 6/05/2025          |



Foto 1: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.



Foto 2: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.



Foto 3: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en pasillo primer nivel.




Foto 4: Sustrucción de piso de granito por piso cerámico en pasillo primer nivel.




Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"





Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

