

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JOAQUINA ORTIZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-0334-43	FECHA:	30/07//2025




Foto1: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.




Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en aulas primer nivel.



Foto 3: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en pasillo primer nivel.




Foto 4: Hechura e instalacion de un porton .




Foto 5: Reparaci3n de bajada de agua pluvial, tubo PVC "3"




Foto 6: Sustituci3n de inodoros

Observaci3n: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

