

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-1802-42	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Se realizara la cubierta de porton con cubierta de lamina troquelada aluzincalibre 26 + estructura de metal y viga de concreto




Foto 2: Se realizara el mantenimiento a puertas de metal (incluye lijado cepillado y apliación de pintura mas sustitución de tubo de marco de la puerta.




Foto 3: Se realizara el mantenimiento a puertas de metal en servicios sanitarios, sustituyendo parted de lámina + lijado y cepillado y apliación de pintura.



Foto 4: Sustitución de portón de malla por porton de estructura de metal 2.50m * 2.50 mts




Foto 5: Se realizara el mantenimiento a puertas de aulas (incluye lijado cepillado + apliación de pintura)




Foto 6: Mantenimiento a porton de metal, Lijado, cepillado, reparación de pines y bisagras, pintura. 2.00X2.00 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Saqui

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. R. S. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PATULUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM REPUBLICA DE MEXICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-14-1802-42	FECHA:	6/05/2025




Foto1: APLICACIÓN DE PINTURA ES MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, EN LAS TRES AULAS, COCINA, BODEGA, BAÑOS Y MURO PERIMETRAL




Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA ES MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, EN LAS TRES AULAS, COCINA, BODEGA, BAÑOS Y MURO PERIMETRAL



Foto 3: Se realizara la repación de tubería de drenaje existente en mal estado ya que afecta al paso peatonal.



Foto 4: se realizara el manteniminto a fosa septica que se encuentra colapsado.



Foto 5: Se realizara la intalación desuministros de biodigestores para mejoramiento de instalcion de red de drenaje.




Foto 6: Se realizara la reparación de cerco o mureo perimetra de malla en mal estado realizadno cambios en areas mas afectadas del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Saquic

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. P. Saquic

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

