

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0012-43	FECHA:	06/05/2025




Foto 1: Reparación de muro perimetral, por desface hacia lado de callejón peatonal



Foto 2: Aplicación de cernido en aula de dirección




Foto 3: Sustitución de estufa rural con planchas y parrilla de metal + chimenea




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico instalación de tablero de 4 circuitos + dados de filipon y unidades de luminarias.




Foto 5: Sustitución de accesorios de depósito de agua potable




Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy García Quijón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pú

