

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia El Esfuerzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0012-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 1: Muro perimetral siendo reparado en el area del callejón peatonal.




Foto 2: Realización de cernido en una de las paredes de la dirección.



Foto 3: reemplazo en proceso de estufa rural.



Foto 4: Instalación de tablero para organizar el sistema electrico en la dirección.




Foto 5: Cambio de flotador y accesorio de deposito de agua potable.



Foto 6: Proceso de aplicación de pintado de muros interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, siempre y cuando se indique el número de hojas.

Deisy Garcia Culán
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

