

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0023-45	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada Aluzinc calibre 26 en área cocina, bodega + dos aulas




Foto 2: Sustrucción de estructura de techo en área de bodega y cocina



Foto 3: Suministro de puertas de metal por puertas de metal 1.00X2.10 mts



Foto 4: Reparación y mantenimiento a puerta de metal de 2.10X1.00 mts



Foto 5: Suministro de balcón de metal de 1.20X1.20 mts



Foto 6: Reparación de balcón de metal (incluye complementos de varillas + aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-0023-45	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Suministro de ventanas de PVC de 0.81X1.03




Foto 2: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico




Foto 3: Suministro de azulejo para mueble de cocina




Foto 4: Aplicación de repello en paredes de cocina y bodega




Foto 5: Sustitución de estufa rural por estufa rural de 2.00X1.10X3.50 mt



Foto 6: Aplicación de pintura en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA TELESECUNDARIA COLONIA EL GUAYABAL SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA DIRECCIÓN COLONIA EL GUAYABAL SANTA BÁRBARA SUCHITEPÉQUEZ</p>
--	--